



【北浦(鰯川を含む)】
【西浦】
【横利根川】

「北浦湖内」では、アオコレベル3以上が確認された。
「西浦湖内」では、アオコレベル3以上が確認された。
「横利根川」では、アオコレベル3以上が確認された。

【前年度のR6年度8月発生状況：0日(レベル3以上)】
【前年度のR6年度8月発生状況：24日(レベル3以上)】
【前年度のR6年度8月発生状況：0日(レベル3以上)】



霞ヶ浦（西浦中岸）アオコ発生状況

 8/4 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：10:19 現地水温：30.7℃ 臭気：無	 8/5 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：10:19 現地水温：30.9℃ 臭気：無	 8/6 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：09:57 現地水温：32.8℃ 臭気：無	 8/4晴 西浦中岸 2.00 k +495m 【レベル3】 確認時間：09:47 現地水温：30.2℃ 臭気：無
 8/7 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：09:57 現地水温：32.4℃ 臭気：無	 8/15 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：10:48 現地水温：29.8℃ 臭気：無	 8/19 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：08:53 現地水温：31.4℃ 臭気：無	 8/29晴 西浦中岸 2.00 k +495m 【レベル2】 確認時間：09:00 現地水温：28.9℃ 臭気：無
 8/20 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：13:06 現地水温：33.1℃ 臭気：無	 8/18 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル4】 確認時間：09:50 現地水温：31.4℃ 臭気：有	 8/25 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：14:33 現地水温：33.4℃ 臭気：無	
 8/26 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：09:38 現地水温：32.8℃ 臭気：無	 8/27 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：13:46 現地水温：32.8℃ 臭気：無	 8/28 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：08:51 現地水温：30.8℃ 臭気：無	 8/4晴 西浦中岸 31.91 k ~36.50k 【レベル2】 確認時間：09:30 現地水温：32.0℃ 臭気：無
 8/29 晴 西浦中岸 1.00 k +250m 【レベル2】 確認時間：10:42 現地水温：31.6℃ 臭気：無			

霞ヶ浦（北浦）アオコ発生状況

（左岸）


	8/18晴 北浦左岸 17.00 k +234m 【レベル3】 確認時間：10:01 現地水温：32.0℃ 臭気：無		8/18晴 北浦左岸 20.00 k -491m 【レベル3】 確認時間：09:24 現地水温：31.0℃ 臭気：無		8/29晴 北浦左岸 21.50 k ~21.00k-450m 【レベル3】 確認時間：15:30 現地水温：31.0℃ 臭気：無		8/4晴 北浦左岸 22.00 k -191m 【レベル3】 確認時間：09:10 現地水温：30.0℃ 臭気：無
	8/18晴 北浦左岸 23.50 k -80m~27.50k-50m 【レベル4】 確認時間：08:55 現地水温：31.0℃ 臭気：有		8/20晴 北浦左岸 23.50 k ~27.00k-100m 【レベル4】 確認時間：11:17 現地水温：32.0℃ 臭気：有		8/4晴 北浦左岸 24.0 k ~24.75k+130m 【レベル3】 確認時間：09:12 現地水温：29.0℃ 臭気：無		8/20晴 北浦左岸 27.50 k -60m 【レベル6】 確認時間：11:08 現地水温：32.0℃ 臭気：有

（右岸）

	8/8晴 北浦右岸 08.25 k ~05.25k 【レベル2】 確認時間：10:20 現地水温：30.0℃ 臭気：無		8/8晴 北浦右岸 27.00 k -258m 【レベル5】 確認時間：14:07 現地水温：35.0℃ 臭気：有		8/6晴 北浦右岸 32.00 k -427m 【レベル5】 確認時間：14:22 現地水温：32.0℃ 臭気：有		8/27晴 北浦右岸 34.00 k -363m 【レベル5】 確認時間：11:29 現地水温：34.0℃ 臭気：有
	8/28晴 北浦右岸 34.00 k -363m 【レベル3】 確認時間：15:19 現地水温：31.0℃ 臭気：無		8/29晴 北浦右岸 34.00 k +520m 【レベル3】 確認時間：14:35 現地水温：32.0℃ 臭気：有		8/23晴 北浦右岸 35.00 k +447m 【レベル5】 確認時間：14:30 現地水温：34.0℃ 臭気：有		8/25晴 北浦右岸 35.00 k +447m 【レベル5】 確認時間：09:32 現地水温：31.0℃ 臭気：有


霞ヶ浦（西浦左岸・右岸、横利根川、鰐川、常陸利根川）アオコ発生状況

	8/13晴 西浦左岸 19.50 k ~22.50k 【レベル3】 確認時間：09:20 現地水温：28.0℃ 臭気：無		8/6 晴 西浦右岸 48.00 k -163m 【レベル2】 確認時間：09:04 現地水温：32.8℃ 臭気：無		
	8/13晴 横利根川右岸 1.00 k +410m 【レベル3】 確認時間：10:14 現地水温：28.0℃ 臭気：無		8/21晴 横利根川右岸 1.00 k +399m 【レベル2】 確認時間：10:28 現地水温：31.0℃ 臭気：無		8/13晴 横利根川右岸 0.00 k +100m 【レベル3】 確認時間：10:24 現地水温：29.0℃ 臭気：無




経年繁茂状況



H26年
～H29年



H30年
～R3年



R4年～




見た目アオコ指標

参考参照用


★アオコレベル0：アオコの発生は確かめられない。

★アオコレベル1：アオコの発生が肉眼で確認できない。
(ネットをひいたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

★アオコレベル2：うっすらとしたすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)



拡大




★アオコレベル3：アオコが表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。



★アオコレベル4：膜状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル5：厚くマット状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル6：アオコがスカム状（厚く堆積し、表面が白っぽくなったり、紫、青の縞模様になることもある。）に湖面を覆い、腐敗臭がする。

