

国道19号(長野県長野市信州新町水内地先)の路面クラックについて

連絡調整会議資料

■概要(経緯)

○4月15日(月)

非常駐車帯のクラックを確認
応急処理実施・調査実施

○4月16日(火)

計測機器設置
防災ドクターによる現地確認

○4月18日(木)

国土技術政策総合研究所・土木研究所による現地調査

○4月19日(金)

変位計測開始

○4月25日(木)

路面亀裂について変動がみられることから、片側交互通行を開始(17:00～)

○4月26日(金)

国道19号長野市信州新町水内地区路面亀裂対策検討委員会を開催

■位置図



■現地写真



全景(R6.4.19)



クラックの状況(R6.4.15撮影)



クラック計測の状況(R6.4.23撮影)

全面通行止め迂回路(案)

しんしゅうしんまち みのち


国道19号長野市信州新町水内地先 普通車 迂回ルート案①

普通車迂回ルート①（信濃信州新線中条ルート県道36号線）：長野市国道19号（笹平トンネル東交差点）


ささだいら ひがし
なつめばし
⇔ 県道31号線⇔ 県道36号線⇔ 国道19号線（奈津女橋交差点）



※2拡大図




※1拡大図




国道19号長野市信州新町水内地先 普通車 迂回ルート案②

普通車迂回ルート②長野市国道19号⇔信州新町農道116号線


⇔市道信州新町519号線⇔市道信州新町525号線⇔国道19号線



※1拡大図



※2拡大図



※3拡大図



国道19号長野市信州新町水内地先 大型車 迂回ルート案

- ・大型車迂回ルート①（白馬147ルート）：笹平トンネル東交差点⇔笹平交差点
（長野大町線県道31号線）⇔148号⇔147号

