


相俣ダム堰堤改良事業【R7. 10月末時点】

○完成イメージ




○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.10.17）】



○施工フローチャート



【コンクリート工(仮設材設置)】
【撮影日：R7.10.24】



【監査廊削孔(コンクリートブロック引き抜き)】
【撮影日：R7.10.24】

