

工事情報【神流川流域】

巨石張り施工状況（野栗沢護岸補修）

②-2



巨石張り施工状況（野栗沢護岸補修）



根固工掘削作業中（乙母地区）

②-3




根固工掘削作業中（乙母地区）




工事情報【神流川流域】

②-1 奥名郷床固群




②-3 乙母地区




②-2 野栗沢護岸補修

転落防止柵復旧
L=35m



※転落防止柵及びコンクリート基礎は現地発成品を再利用

巨石張 (空)
L=35m



※巨石は現地発成品を再利用