



相俣ダム堰堤改良事業【R7. 11月末時点】

○完成イメージ



○施工フローチャート




○工事施工状況

【堤体下流から望む (撮影日: R7.11.28)】



【放流設備工(監査廊削孔)】
(撮影日: R7.11.28)



【水門据付工(ベルマウス組立)】
(撮影日: R7.11.28)

