



# 相俣ダム堰堤改良事業【R7. 12月末時点】

## ○完成イメージ



## ○施工フローチャート



## ○工事施工状況

【堤体下流から望む（撮影日：R7.12.23）】



【放流設備工(監査廊削孔)】  
(撮影日：R7.12.23)



【水門据付工(ベルマウス据付)】  
(撮影日：R7.12.23)



注) その他、別途電気設備、ダムコン更新等あり。