




## ㉓ R4久慈川常陸大宮周辺整備工事

【場 所】 常陸大宮市

【工 期】 R5.4.1～R6.3.29

【受 注 者】 (株)鶴田組

【コメント】 若林ストックヤードの整備を行いました



出典：地理院地図を加工して使用。

● 施工前



● 現 状



工事完了