



相俣ダム堰堤改良事業【R8. 1月末時点】

○完成イメージ



○施工フローチャート



○工事施工状況

【堤体下流から望む (撮影日: R8.1.27)】



【水門据付工(充水管等据付)】
(撮影日: R8.1.29)



【水門据付工(放流管組立)】
(撮影日: R8.1.27)

