

R8.04.18 長野県北部を震源とする地震の対応状況（第1報）

※今回更新箇所は下線

1. 災害概要

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和8年4月18日(土) 13:20頃	長野県北部	10km	5.0
令和8年4月18日(土) 14:54頃	長野県北部	10km	5.1

各地の震度（震度5弱以上）		
震度5強	長野県	大田市
震度5弱	長野県	長野市

津波：なし

2. 体制等

【本部】 地震対策本部 4月18日(土) 13:20 警戒体制

応援対策本部 4月18日(土) 13:20 注意体制

【支部】

地震 対策支部	警戒体制 2支部	長野国道（道路）、関東技術
	注意体制 1支部	長野営繕
	解除 なし	
応援 対策支部	注意体制 1支部	関東技術
	解除 なし	

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況

構築自治体	
長野県	1 県 2 市
合計	1 県 2 市

(2) リエゾン・TEC-FORCE 派遣状況

リエゾン：1 県地方公共団体へ職員 1 名・のべ 1 人日※

派遣先	派遣人数	派遣状況
長野県庁	1 人	派遣中
合計	1 人	

TEC-FORCE：要請なし

(3) 政府現地対策本部・TEC-FORCE 進出本部要員派遣状況：要請なし

4. 一般被害情報

(1) 人的被害

現時点で初動情報連絡員からの被害情報はなし

(2) 住家被害

なし

(3) 避難等状況（避難指示）

現時点で避難情報はなし

(4) ライフライン被害

停電 上水内郡小川村 大字高府、長野市 信州新町 越道、信州新町 山穂刈の一部
約 50 戸（復旧：4 月 18 日 15 時 35 分）（中部電力 HP より）

断水 なし

(5) 公共交通機関

■鉄道

JR [篠ノ井線] 松本駅～篠ノ井駅間 17 時 00 分運転再開見込み
ほか在来線で列車に遅れが発生

■航空機

信州松本空港 現時点で欠航情報なし

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

4 月 18 日（土）14：11 連絡体制確保

●企画班報告事項（4月18日(土)17:00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請等

- ・なし

R8. 04. 18 長野県北部を震源とする地震

発災日時, 2026/04/18 13:20:07

震源地, 長野県北部

北緯, 36.6

東経, 137.9

深さ, 10km

規模 マグニチュード 5.0

最大震度, 5強

発生日時、2026/04/18 14:59

震源地 長野県北部,

規模 マグニチュード 5.1,

最大震度 5弱

●河川班報告事項（4月18日(土)17:00時点）

1. 被害状況報告

- ・上下水道以外の点検対象はなし。
- ・現時点で被災は、確認されていない。（※被災報告が無い段階）

■河川

- ・点検対象河川無し

○点検対象河川

【直轄】 点検対象河川なし。

【補助】 点検対象河川無し（北陸地整対応）

■ダム

【直轄】 点検対象施設なし

【補助】 点検対象施設なし（北陸地整対応）

■土砂災害

- ・現時点で被害報告なし。

(本地震において、震度5弱を観測した地域は、災害初動時の連絡体制に基づき北陸地整が担当(関東は参考情報))

○点検対象施設

【直轄】 点検対象施設なし

【補助】 点検対象施設なし(北陸地整対応)

■海岸

- ・点検対象なし

○点検対象施設

【直轄】 点検対象なし

【補助】 点検対象なし

■上水道

- ・長野県：現時点で断水等の被害なし。

震度5強 長野県大町市 点検中

震度5弱 長野県長野市 点検中

長野市山明配水池で停電が発生したが、17:00時点で復旧済み

■下水道

- ・点検中 現時点で被害情報なし

【該当する市町村】

長野県 震度5強(大町市) 震度5弱(長野市) 震度4(小川村)

【該当する施設】

▼震度5強(該当市町村数:1)

長野県 大町市(該当施設数:1)《公共下水道》 点検完了 被害なし
大町浄水センター

▼震度5弱(該当市町村数:1)

長野県 長野市(該当施設数:3)《流域下水道》 点検完了 被害なし
上流処理区終末処理場

下流処理区終末処理場
松代中継ポンプ場

長野県 長野市（該当施設数：23）《公共下水道》 点検中

三念沢雨水ポンプ場

中条浄化センター 点検完了 被害なし

信州新町浄化センター

南部ポンプ場

堀中島ポンプ場

大豆島ポンプ場

安茂里汚水ポンプ場

寺尾ポンプ場

川合新田汚水ポンプ場

戸隠高原浄化センター

新諏訪汚水ポンプ場

更北南部ポンプ場

東福寺ポンプ場

東部浄化センター

松代1号ポンプ場

沖雨水ポンプ場

砂田ポンプ場

神明広田ポンプ場

稲里ポンプ場

西田川ポンプ場

豊岡浄化センター

赤沼ポンプ場

鬼無里浄化センター

●営繕班報告事項（4月18日(土)17:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

●建政班報告事項（4月18日(土)17:00時点）

1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

■公園

【国営公園】

- ひたち海浜公園（茨城県）：
 - ・被害なし
- 昭和記念公園（東京都）：
 - ・被害なし
- 明治記念大磯邸園（神奈川県）：
 - ・被害なし
- 武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
 - ・被害なし
- 東京臨海広域防災公園（東京都）：
 - ・被害なし
- アルプスあづみの公園（長野県）：
 - ・被害なし

【自治体管理】

- ・現時点で被害情報なし

■公営住宅等

- ・現時点で被災情報なし

■被災建築物応急危険度判定

- ・判定実施本部設置：現時点で設置情報なし
- ・支援本部設置：現時点で設置情報なし
- ・10都県ブロック協議会に広域支援本部設置：現時点で設置情報なし
- ・国土交通省住宅局に支援調整本部設置：現時点で設置情報なし