


4/21、22、24の3日間で砂防設備の安全利用点検を行いました。点検は、一般利用が見込まれる床固工や護岸工の周囲にある安全柵や看板等を対象に、日光市及び日光砂防ボランティア協会と合同で行いました。

安全柵の損傷等安全上支障となる箇所にはテープ等による注意喚起を行っております。



- ①稲荷川第9上流～天狗沢砂防堰堤(ハイキング、登録有形文化財)
- ②稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)
- ③大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)
- ④大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)
- ⑤大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)
- ⑥大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)
- ⑦大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)
- ⑧横川床固群(親水施設)
- ⑨芹沢床固群(親水施設)
- ⑩湯元床固群(親水施設)

## 河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								1/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	稲荷川	右岸	日光市	①	稲荷川第9上流砂防堰堤 ～ 天狗沢砂防堰堤  (ハイキング、 登録有形文化財)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・稲荷川第10上流砂防堰堤天端道路の転落防止柵の固定ネジが全体的に緩んでいる。入口一部車止め不具合  ・稲荷川第2砂防堰堤の表示板の亚克力が破損	要  要	・転落防止柵固定ネジは全体的に締めなおす。車止めは応急固定。  ・残された破片を撤去
		右岸	日光市	②	稲荷川第2床固 ～ 稲荷川第3床固  (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲荷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・措置が必要な異常は無し		
	大谷川	左岸	日光市	③	荒沢第2床固 ～ 荒沢第3床固  (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・措置が必要な異常は無し		
	右岸	日光市	④	大谷川第7床固 ～ 所野床固  (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月21日	目視	・大谷川第7床固右岸の魚道整備中に伴う注意喚起表示の破損  ・用水路沿いのロープ柵支柱木が数か所破損	要  要	・破損した表示を撤去し新たな注意喚起表示を設置  ・日光市で改めて状況確認	
	右岸	日光市	⑤	瀬尾第4床固 ～ 瀬尾第10床固  (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・昨年度瀬尾第4、5、8、10床固右岸周辺広範囲の樹木伐採を実施したことで、容易に魚道に入りやすい状態となっている。	要	・魚道に近づかないよう注意喚起表示を設置	

## 河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日光砂防事務所								2/2
水系名	河川名	対象区域			点検対象施設名	点検項目	点検実施期間	点検手法	点検結果	対策の要否	実施予定の応急措置
		左右岸		区域番号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・今市上流第3床固右岸、今市下流床固右岸、今市下流第1床固左岸、今市下流第2床固左岸の転落防止柵の横木・支柱の一部腐食・破損	要	・テープ、注意喚起表示の設置
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月22日	目視	・措置が必要な異常は無し		
	男鹿川	右岸	日光市	⑧	横川床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月24日	目視	・沢に面したチェーン柵の注意喚起表示の破損	要	・破損した表示を撤去し新たな注意喚起表示を設置
						・道路側樋管防護に設置した柵の注意喚起表示の破損			要	・破損した表示を撤去し新たな注意喚起表示を設置	
		左岸	日光市	⑨	芹沢床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月24日	目視	・措置が必要な異常は無し		
	鬼怒川	左岸	日光市	⑩	湯元床固群 (親水施設)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	4月24日	目視	・措置が必要な異常は無し		

# 点検状況

