

R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の対応状況

(第2報：6月27日4時)

※今回更新箇所は下線

1. R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の概要（22：41発表）

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和8年06月26日22時29分	山梨県東部・富士五湖	20km	5.6

各地の震度（震度5弱以上）		
震度6弱	山梨県	富士河口湖町
震度5強	山梨県	大月市
震度5弱	神奈川県	相模原緑区、中井町、松田町、山北町
	山梨県	甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村
	静岡県	小山町

2. 体制等

【本部】 地震災害対策本部 6月26日(金)22：29 非常体制

応援対策本部 6月26日(金)22：29 非常体制

【支部】

地震 対策支部	非常体制 1支部	関東技術
	警戒体制 4支部	相模水系、甲府河川国道(河川)、 <u>甲部営繕</u> 、 <u>横浜営繕</u>
	注意体制 7支部	富士川砂防、相武国道、 <u>千葉国道</u> 、 <u>甲府河川国道(道路)</u> 、 <u>京浜港湾</u> 、 <u>横浜港湾</u> 、東京第二営繕
	解除	川崎国道、横浜国道、京浜河川、長野営繕

	4 支部	
応援 対策支部	非常体制 1 支部	関東技術
	注意体制 0 支部	
	解除 0 支部	

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況 2 県 7 市 7 町 4 村と構築済み

構築自治体	
山梨県	山梨県庁、富士吉田市、大月市、西桂町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、甲府市、笛吹市、甲州市、富士川町、忍野村
神奈川県	神奈川県庁、相模原市、松田町、中井町、山北町、愛川町、清川村、 <u>秦野市</u>
合計	<u>2 県 7 市 7 町 4 村</u>

(2) リエゾン、派遣状況 1 県 1 地方公共団体へリエゾンを派遣

派遣先	派遣人数	派遣状況
山梨県庁	1 人日	到着
富士河口湖町	1 人日	到着
合計	2 人日	

4. 一般被害情報

(1) 人的被害 (総務省消防庁 0 時 10 分)

神奈川県 小田原市において 1 人救急搬送

山梨県 甲府市において 1 人救急搬送

富士吉田市において 3 人が救急搬送

富士河口湖町において 2 人が救急搬送

(2) 住家被害 (総務省消防庁 0 時 10 分)

神奈川県、山梨県 報告なし

(3) 避難等状況 (避難指示)

都県名	発令／解除
神奈川県	発令：-
	解除：-
山梨県	発令：-

解除：-

(4) ライフライン被害

停電 神奈川県：0戸（神奈川県災害情報防災ポータル 25 時時点）
 山梨県：甲府市北部 150 戸（やまなし防災ポータル 25 時時点）
 忍野村 480 戸（東京電力 3 時 4 分時点）

(5) 公共交通機関

■鉄道

JR [東海道本線]	小田原駅～熱海駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [総武本線]	佐倉駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [内房線]	君津駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [外房線]	上総一ノ宮駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	我孫子駅～成田駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	成田駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [久留里線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [鹿島線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [伊東線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [小海線]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [小港鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [伊豆急行鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [鹿島臨海鉄道]	全線	27日本数減運転	(台風による)

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

6月27日（土）0：20分現在

連絡体制確保 東京ヘリポート待機中 天候回復次第運行可能

R8. 06. 26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の対応状況（第2

報）

※今回更新箇所は下線

●後方支援班報告事項（6月27日（土）4:00時点）

1. 被害状況報告

■職員・家族の安否確認状況

○確認状況

- ・確認済：2,919名（65%）
- ・未確認：1,636名
- ・地整計：4,555名

○特記事項

■庁舎・宿舎の点検状況

○庁舎の被害状況

- ・被害なし

○宿舎の被害状況

- ・被害なし

○特記事項

2. 主な物資の支援状況

○本局及び管内事務所から自治体等への支援状況

- ・ 県庁：なし
（物資） （量）
- ・ 市：なし
（物資） （量）

3. 帰宅困難者対策

○帰宅困難者の受入支援

- ・なし

○情報提供等

- ・なし

●企画班報告事項（6月27日(土)4：00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所（甲府河川国道、富士川砂防、川崎国道、相武国道、横浜国道、千葉国道、京浜河川、相模水系広域ダム管理）の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請無し

●道路班報告事項（6月27日（土） 4：00時点）

1. 被害状況報告

・被害報告なし

2. 点検状況

■道路

2-1. 国管理道路

○パトロール報告

震度5強：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 23:00 開始 6/27 1:18 完了 異常なし
（国道20号、国道139号）

震度5弱：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 22:45 開始 6/27 1:00 完了 異常なし
（国道52号、国道138号）

震度5弱：神奈川県

横浜国道／1路線 6/26 22:45 開始 6/27 3:00 完了 異常なし
（国道246号）

相武国道／2路線 6/26 23:03 開始 6/27 2:15 完了 異常なし
（国道16号、国道20号）

震度6弱 山梨県富士河口湖町

震度5強 山梨県大月市

震度5弱 山梨県富士吉田町、西桂町、山中湖村、鳴沢村、甲府市、笛吹市、甲州市、
富士川町、忍野村

神奈川県 相模原緑区、中井町、松田町、山北町

震度4 千葉県南房総市

東京都八王子市、町田市、小平市、東村山市、国分寺市、青梅市、檜原村

神奈川県相模原中央区、相模原南区、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄
市、神奈川大井町、開成町、湯河原町、愛川町、清川村、横浜神奈川区、横
浜西区、横浜中区、横浜港北区、横浜戸塚区、横浜旭区、横浜緑区、川崎宮前
区、海老名市、座間市、綾瀬市、二宮町

山梨県都留市、上野原市、道志村、小菅村、丹波山村、山梨市、南アルプス市、山梨北
杜市、甲斐市、中央市、身延町、昭和町

長野県長野川上村

2-2. 高速道路

■通行止め区間

【NEXCO 中日本】

E20 中央道 上野原 IC～勝沼 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除予定

E68 中央道富士吉田線 大月 JCT～富士吉田 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除予定

2-3. 補助国道、地方道

○パトロール報告

・山梨県 最大震度6弱

○補助国道：6路線（国道137号、139号、140号、300号、358号、411号）

○地方道：36路線

6/26 23:00 パト開始 6/27 3:15 パト終了 異常なし

・神奈川県 最大震度5弱

○補助国道：0路線

○地方道：16路線

6/26 22:30 パト開始 6/27 1:30 パト終了 異常なし

・相模原市 最大震度5弱

○補助国道：2路線（国道412号、413号）

○地方道：20路線

6/26 23:20 パト開始 6/27 2:25 パト終了 異常なし

2－4. 防災道の駅

被害情報：無し

●河川班報告事項（6月27日(土):4時00分時点）

1. 被害状況報告

- ・現時点における河川管理施設等の被災は確認されていない。
- ・点検対象となる管理施設直轄管理河川及び全てのダムにおいて1次点検が完了（被害確認なし）。引き続き二次点検実施中。
- ・土砂災害1件発生（神奈川県）。人的・人家被害なし。
- ・上水道施設は、一部地域で濁水や断水が発生したが、復旧済み。
- ・その他は点検中。

点検対象施設数

管理施設の点検対象数				
直轄・補助	管理施設	管理施設等総数	点検対象施設数	点検対象事務所・都県数
直轄	河川	8水系74河川	1水系10河川	1事務所
	直轄ダム	14ダム	1ダム	1事務所
	水機構ダム	9ダム	0ダム	—
	土砂災害	1823施設（4事務所）	対象なし	対象なし
	海岸	1海岸	1海岸	1事務所
	直轄工事現場		対象なし（震度5弱を観測した事務所）	2事務所（震度5弱）
補助	河川	136水系1496河川（重複あり）	6水系232河川（重複あり）	2県
	補助ダム	37ダム	8ダム	
	利水ダム	89ダム	10ダム	
	土砂災害		砂防関係施設 35箇所	2県
	海岸	74海岸（陸閘72箇所、水門26箇所）	対象なし	—
	上下水道		—	2県

■河川

- ・被害 現時点で被害報告なし

○点検対象河川

【国管理河川】 1水系10河川（震度5弱以上）

- ・富士川水系（富士川、笛吹川、早川、御勅使川、塩川、日川、重川、蛭沢川、五割川、濁川）

- ・ 一次点検 点検開始時刻：6月27日（土）0：10
点検終了時刻：6月27日（土）2：30（点検完了）
- ・ 二次点検 点検中

【都県管理河川】 6水系 232河川（震度5弱以上）（一次点検終了12%）

- ・ 神奈川県：4水系 27河川 点検開始 23：00（6/27 4：00時点で被害報告なし）
15河川において一次点検終了（被害情報なし）
6/27 6：00より対象河川全てを再点検予定
- ・ 山梨県：3水系 205河川 点検開始 23：20（6/27 4：00時点で被害報告なし）
震度5強以上の対象河川を優先的に、点検。
12河川において一次点検終了（被害情報なし）
点検仕切れなかった河川、ならびに震度5弱の河川は
夜明け（早いところで4：30頃）から点検実施

■ダム 点検対象 全19ダム

- ・ 点検 被害情報 全ダム目視点検終了 全点検対象ダム1次点検完了 現在2次点検中
- ・ 現時点で被害報告なし。

【直轄】 1ダム

- ・ 震度5弱：宮ヶ瀬ダム

【水機構ダム】 0ダム

【補助ダム】 8ダム

- ・ 震度5弱：神奈川県：三保ダム
- ・ 震度4：神奈川県：城山ダム、
山梨県：広瀬ダム、琴川ダム、荒川ダム、塩川ダム、大門ダム、深城ダム

【利水ダム】 10ダム

- ・ 震度5弱：沼本ダム、玄倉ダム、道志ダム、大又沢ダム
- ・ 震度4：本沢、熊木、上日川、丸山ため池、葛野川、大野、

■土砂災害

・ 土砂災害発生情報：

1件（神奈川県1件）

人的・人家被害

神奈川県：なし

○点検対象施設 点検開始予定時刻は確認中。

【直轄】 0箇所

【補助】 3 5 箇所

- ・ 神奈川県 : 1 1 箇所 点検開始予定時刻は確認中（現時点で被害報告なし）
- ・ 山梨県 : 2 4 箇所 点検開始予定時刻は確認中（現時点で被害報告なし）

■ 海岸

- ・ 被害 対象なし

○ 点検対象施設

【直轄】 5 弱以上の対象海岸なし

【補助】 5 弱以上の対象海岸なし

○ 水門・陸閘（水局管理）の操作状況

【補助】 対象外

■ 水道

▼ 震度 6 弱

- ・ 山梨県 富士河口湖町

被害なし

▼ 震度 5 強

- ・ 山梨県 大月市

被害なし

▼ 震度 5 弱

- ・ 神奈川県 相模原市

点検中 現時点で被害情報なし

- ・ 神奈川県 中井町

確認中 被害なし

- ・ 神奈川県 松田町

一部地域にて断水が 125 戸発生したが、6/27 0:47 に解消済み

- ・ 神奈川県 山北町

山北町川西、湯触地域の一部で約 30 戸の断水が発生したが、6/27 2:00 に復旧済み

- ・ 山梨県 甲府市

被害なし（日中に再度点検を実施予定）

- ・ 山梨県 富士吉田市

被害なし（日中に再度点検を実施予定）

- ・ 山梨県 笛吹市

被害なし

・ 山梨県 甲州市

被害なし（日中に再度点検を実施予定）

・ 山梨県 富士川町

被害なし

・ 山梨県 西桂町

被害なし（日中に再度点検を実施予定）

・ 山梨県 忍野村

被害なし

・ 山梨県 鳴沢村

被害なし

・ 山梨県 山中湖村

約 100 戸で断水が発生したが、23:50 に復旧済み。

▼震度 4

・ 神奈川県 秦野市

緊急遮断弁作動により、一部地域で濁水が発生したが、復旧済み

■下水道

・ 点検中 現時点で被害情報なし

▼震度 6 弱

【山梨県】

《流域下水道》

・ 富士河口湖町

ポンプ場 3 か所 : 点検中

(河口湖第 1 中継ポンプ場、河口湖第 2 中継ポンプ場、足和田中継ポンプ場)

下水管路 : 点検中

《公共下水道》

・ 富士河口湖町

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(精進浄化センター)

下水管路 : 点検中

▼震度 5 強

【山梨県】

・ 大月市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(桂川清流センター)

下水管路 : 点検中

▼震度 5 弱

【神奈川県】

《流域下水道》

・相模原市緑区

ポンプ場 5 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(与瀬ポンプ場、千木良ポンプ場、吉野ポンプ場、太井ポンプ場、寸沢嵐ポンプ場)

下水管路 : 6/27 2:40 点検完了 被害なし

《公共下水道》

・相模原市緑区

ポンプ場 1 か所 : 点検中

(本郷ポンプ場)

下水管路 : 点検中

・中井町

下水管路 : 6/27 0:20 点検完了 被害なし

・松田町

下水管路 : 点検中

・山北町

下水管路 : 6/27 2:05 点検完了 被害なし

【山梨県】

《流域下水道》

・甲府市

ポンプ場 1 か所 : 点検中

(浅川汚水中継ポンプ場)

下水管路 : 点検中

《公共下水道》

・甲府市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(甲府市浄化センター)

ポンプ場 2 箇所 : 点検中

(住吉ポンプ場、池添ポンプ場)

下水管路 : 点検中

・富士吉田市

処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(富士北麓浄化センター)
下水管路 : 点検中

・笛吹市

処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(峡東浄化センター)
ポンプ場 2 箇所 : 点検中
(日川汚水中継ポンプ場、金川汚水中継ポンプ場)
下水管路 : 点検中

・甲州市

処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(大和浄化センター)
下水管路 : 点検中

・富士川町

処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(釜無川浄化センター)
ポンプ場 1 箇所 : 点検中
(鵜沢ポンプ場)
下水管路 : 点検中

・西桂町

下水管路 : 点検中

・忍野村

ポンプ場 1 箇所 : 点検中
(尾鼻汚水中継ポンプ場)
下水管路 : 点検中

・山中湖村

下水管路 : 点検中

●港湾空港班報告事項（6月27日(土)04:00時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・横浜港：震度4

○被害情報

- ・現時点では確認されていない

○点検状況

- ・鹿島港：震度4以下より点検は実施しない
- ・茨城港：震度4以下より点検は実施しない
- ・千葉港：震度4以下より点検は実施しない
- ・東京港：震度4以下より点検は実施しない
- ・東京空港：空港管理者による点検結果（運航の支障となる被害なし、通常運用）
- ・川崎港：震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜港：みなとカメラによる点検（一次点検：異常は確認されていない。
南本牧ふ頭 ガントリークレーン等も稼働していることを確認。）
- ・東京湾口：震度4以下より点検は実施しない
- ・特定離島：震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜技調：港湾施設なし、庁舎施設の点検は29日(月)に実施予定。

○東扇島基幹的広域防災拠点の状況（26日23時30分：一次点検完了）

- ・庁舎施設に被害なし / 詳細点検は明朝実施予定

●営繕班報告事項（6月27日(土) 4:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

●建政班報告事項（令和8年6月27日（土）4：00時点）

1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

■公園

【国営公園】

- ・ひたち海浜公園（茨城県）：
 - ・夜間閉園中、27日は台風のため臨時閉園（台風が落ち着き次第調査）
- ・昭和記念公園（東京都）：
 - ・夜間閉園中、27日は台風のため臨時閉園（台風が落ち着き次第調査）
- ・明治記念大磯邸園（神奈川県）：
 - ・夜間閉園中、27日は台風のため臨時閉園（台風が落ち着き次第調査）
- ・武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
 - ・夜間閉園中、27日は台風のため臨時閉園（台風が落ち着き次第調査）
- ・東京臨海広域防災公園（東京都）：
 - ・夜間閉園中、27日調査予定
- ・アルプスあづみの公園（長野県）：
 - ・夜間閉園中、27日調査予定

【自治体管理】

- ・情報収集中

■公営住宅等

- ・現時点で被害情報なし（朝収集予定）

■被災建築物応急危険度判定

- ・現時点で設置情報なし（情報収集中）