

## R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の対応状況

(第3報：6月27日 13時)

※今回更新箇所は下線

### 1. R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の概要 (22:41発表)

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和8年06月26日22時 29分	山梨県東 部・富士五 湖	20km	5.6

各地の震度 (震度5弱以上)		
震度6弱	山梨県	富士河口湖町
震度5強	山梨県	大月市
震度5弱	神奈川県	相模原緑区、中井町、松田町、山北町
	山梨県	甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村
	静岡県	小山町

## 2. 体制等

【本部】 地震災害対策本部 6月26日(金) 22:29 非常体制  
 応援対策本部 6月26日(金) 22:29 非常体制

### 【支部】

地震 対策支部	非常体制 1支部	関東技術
	警戒体制 0支部	
	注意体制 5支部	相武国道、京浜港湾、横浜港湾、甲武営繕、横浜営繕
	解除 10支部	川崎国道、横浜国道、京浜河川、長野営繕、甲府河川国道(道路)、相模水系、甲府河川国道(河川)、富士川砂防、千葉国道、東京第二営繕
応援 対策支部	非常体制 1支部	関東技術
	注意体制 0支部	
	解除 0支部	

## 3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

### (1) 連絡体制構築状況 2県7町4市村と構築済み

構築自治体	
山梨県	山梨県庁、富士吉田市、大月市、西桂町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、甲府市、笛吹市、甲州市、富士川町、忍野村
神奈川県	神奈川県庁、相模原市、松田町、中井町、山北町、愛川町、清川村、秦野市
合計	2県7市7町4村

### (2) リエゾン、派遣状況 1県1地方公共団体へリエゾンを派遣

派遣先	派遣人数	派遣状況
山梨県庁	2人日	帰還
富士河口湖町	2人日	帰還
合計	4人日	

4. 一般被害情報

(1) 人的被害（総務省消防庁 0 時 10 分）

神奈川県 小田原市において 1 人救急搬送

山梨県 甲府市において 1 人救急搬送、富士吉田市において 3 人が救急搬送  
 富士河口湖町において 2 人が救急搬送

(2) 住家被害（総務省消防庁 0 時 10 分）

神奈川県、山梨県 報告なし

(3) 避難等状況（避難指示）

都県名	発令／解除
神奈川県	発令：-
	解除：-
山梨県	発令：-
	解除：-

(4) ライフライン被害

停電 神奈川県：0 戸（神奈川県災害情報防災ポータル 25 時時点）

山梨県：甲府市北部 0 戸（やまなし防災ポータル 13 時時点）

忍野村 0 戸（東京電力 13 時時点）

(5) 公共交通機関

■鉄道

JR [東海道本線]	小田原駅～熱海駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [常磐線]	品川駅～取手駅間	27日一部運休	(台風による)
JR [総武本線]	佐倉駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [内房線]	君津駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [外房線]	上総一ノ宮駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	我孫子駅～成田駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	成田駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [東金線]	全線	27日本数減運転	(台風による)
JR [久留里線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [鹿島線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [伊東線]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [小湊鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [伊豆急行鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [鹿島臨海鉄道]	全線	27日一部運休	(台風による)

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号（ヘリコプター）

6月27日（土）13:00現在

連絡体制確保 東京ヘリポート待機中 天候回復次第運行可能

## R8. 06. 26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の対応状況（第3

報）

※今回更新箇所は下線

※非公表情報は青●後方支援班報告事項（6月27日（土）13:00時点）

### 1. 被害状況報告

#### ■職員・家族の安否確認状況

##### ○確認状況

- ・確認済：3,689名（81%）
- ・未確認：866名
- ・地整計：4,555名

##### ○特記事項

#### ■庁舎・宿舎の点検状況

##### ○庁舎の被害状況

- ・被害なし

##### ○宿舎の被害状況

- ・被害なし

##### ○特記事項

### 2. 主な物資の支援状況

#### ○本局及び管内事務所から自治体等への支援状況

- ・ 県庁：なし  
（物資） （量）
- ・ 市：なし  
（物資） （量）

### 3. 帰宅困難者対策

#### ○帰宅困難者の受入支援

- ・なし

#### ○情報提供等

- ・なし

●企画班報告事項（6月27日(土) 13:00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所（甲府河川国道、富士川砂防、川崎国道、相武国道、横浜国道、千葉国道、京浜河川、相模水系広域ダム管理）の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請無し

## ●道路班報告事項（6月27日（土）13：00時点）

## 1. 被害状況報告

- ・被害報告なし

## 2. 点検状況

## ■道路

## 2-1. 国管理道路

## ○パトロール報告

震度5強：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 23:00 開始 6/27 1:18 完了 異常なし  
（国道20号、国道139号）

震度5弱：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 22:45 開始 6/27 1:00 完了 異常なし  
（国道52号、国道138号）

震度5弱：神奈川県

横浜国道／1路線 6/26 22:45 開始 6/27 3:00 完了 異常なし  
（国道246号）

相武国道／2路線 6/26 23:03 開始 6/27 2:15 完了 異常なし  
（国道16号、国道20号）

震度6弱 山梨県富士河口湖町

震度5強 山梨県大月市

震度5弱 神奈川県 相模原緑区、中井町、松田町、山北町

山梨県富士吉田市、西桂町、山中湖村、鳴沢村、甲府市、笛吹市、甲州市、  
富士川町、忍野村

## 2-2. 高速道路

## ■通行止め区間

## 【NEXCO 中日本】

E20 中央道 上野原 IC～勝沼 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除

E68 中央道富士吉田線 大月 JCT～富士吉田 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除

## 2-3. 補助国道、地方道

## ○パトロール報告

- ・山梨県 最大震度6弱

○補助国道：6路線（国道137号、139号、140号、300号、358号、411号）

○地方道：36路線

6/26 23:00 パト開始 6/27 3:15 パト終了 異常なし

- ・神奈川県 最大震度5弱

○補助国道：0路線

○地方道：16路線

6/26 22:30 パト開始 6/27 1:30 パト終了 異常なし

・相模原市 最大震度5弱

○補助国道：2路線（国道412号、413号）

○地方道：20路線

6/26 23:20 パト開始 6/27 2:25 パト終了 異常なし

2-4. 防災道の駅

被害情報：無し

●河川班報告事項（6月27日(土):13時00分時点）

1. 被害状況報告

- ・現時点における河川管理施設等の被災は確認されていない。
- ・点検対象となる直轄河川、都県管理河川、補助砂防、上下水道は全ての点検完了。被害なし。
- ・ダムは一次点検完了。二次点検実施中。現時点で被害なし。
- ・土砂災害1件発生（神奈川県）。人的・人家被害なし。
- ・上水道施設は、一部地域で濁水や断水が発生したが、復旧済み。

点検対象施設数

管理施設の点検対象数				
直轄・補助	管理施設	管理施設等総数	点検対象施設数	点検対象事務所・都県数
直轄	河川	8水系74河川	1水系10河川	1事務所
	直轄ダム	14ダム	1ダム	1事務所
	水機構ダム	9ダム	0ダム	—
	土砂災害	1823施設（4事務所）	対象なし	対象なし
	海岸	1海岸	1海岸	1事務所
	直轄工事現場		対象なし（震度5弱を観測した事務所）	2事務所（震度5弱）
補助	河川	136水系1496河川（重複あり）	6水系232河川（重複あり）	2県
	補助ダム	37ダム	8ダム	
	利水ダム	89ダム	11ダム	
	土砂災害		砂防関係施設 35箇所	2県
	海岸	74海岸（陸閘72箇所、水門26箇所）	対象なし	—
	上下水道		—	2県

■河川

- ・被害 被害報告なし

○点検対象河川

【国管理河川】 1水系10河川（震度5弱以上）

- ・富士川水系（富士川、笛吹川、早川、御勅使川、塩川、日川、重川、蛭沢川、五割川、濁川）

- ・一次点検 点検開始時刻：6月27日（土）0：10  
点検終了時刻：6月27日（土）2：30（点検完了）
- ・二次点検 点検開始時刻：6月27日（土）2：30  
点検終了時刻：6月27日（土）4：40（点検完了）

【都県管理河川】6水系232河川（震度5弱以上）（一次点検終了100%）

- ・神奈川県：4水系27河川 点検開始 6/26 23:00 ⇒ 6/27 10:00 点検完了、異常なし
- ・山梨県：3水系205河川 点検開始 6/26 23:20 ⇒ 6/27 10:30 点検完了、異常なし

#### ■ダム 点検対象 全20ダム

- ・点検 被害情報 全ダム目視点検終了 全点検対象ダム1次点検完了 現在2次点検中
- ・現時点で被害報告なし。

【直轄】 1ダム

- ・震度5弱：宮ヶ瀬ダム

【水機構ダム】 0ダム

【補助ダム】 8ダム

- ・震度5弱：神奈川県：三保ダム
- ・震度4：神奈川県：城山ダム、  
山梨県：広瀬ダム、琴川ダム、荒川ダム、塩川ダム、大門ダム、深城ダム

【利水ダム】 11ダム

- ・震度5弱：沼本ダム、玄倉ダム、道志ダム、大又沢ダム
- ・震度4：本沢ダム、熊木ダム、上日川ダム、丸山ため池、葛野川ダム、大野ダム
- ・震度3（2.5gal以上）：小河内ダム

#### ■土砂災害

- ・土砂災害発生情報：  
1件（神奈川県1件）  
人的・人家被害  
神奈川県：なし

○点検対象施設 点検終了施設被害無し。

【直轄】 0箇所

【補助】 35箇所

- ・神奈川県： 11箇所 点検開始時刻 6/27(土) 7時00分  
点検終了時刻 6/27(土) 11時10分（被害報告なし）
- ・山梨県： 24箇所 点検開始時刻 6/27(土) 4時30分  
点検終了時刻 6/27(土) 8時20分（被害報告なし）

## ■海岸

- ・被害 対象なし

## ○点検対象施設

【直轄】 5弱以上の対象海岸なし

【補助】 5弱以上の対象海岸なし

## ○水門・陸閘（水局管理）の操作状況

【補助】 対象外

## ■上水道

## ・点検完了

## ▼震度6弱

- ・山梨県 富士河口湖町  
6/27 点検完了 被害なし

## ▼震度5強

- ・山梨県 大月市  
6/27 点検完了 被害なし

## ▼震度5弱

- ・神奈川県 相模原市  
6/27 点検完了 被害なし
- ・神奈川県 中井町  
6/27 点検完了 被害なし
- ・神奈川県 松田町  
一部地域にて断水が125戸発生したが、6/27 0:47に解消済み。  
6/27 点検完了 追加被害なし
- ・神奈川県 山北町  
山北町川西、湯触地域の一部で約30戸の断水が発生したが、6/27 2:00に復旧済み。  
6/27 点検完了 追加被害なし
- ・山梨県 甲府市  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 富士吉田市  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 笛吹市  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 甲州市  
6/27 点検完了 被害なし

- ・山梨県 富士川町  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 西桂町  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 忍野村  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 鳴沢村  
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 山中湖村  
約 100 戸で断水が発生したが、23:50 に復旧済み。  
6/27 点検完了 追加被害なし

## ▼震度 4

- ・神奈川県 秦野市  
緊急遮断弁作動により、一部地域で濁水が発生したが、復旧済み。  
6/27 点検完了 追加被害なし

## ■下水道

- ・点検完了 被害なし

## ▼震度 6 弱

## 【山梨県】

## 《流域下水道》

- ・富士河口湖町  
ポンプ場 3 か所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし  
(河口湖第 1 中継ポンプ場、河口湖第 2 中継ポンプ場、足和田中継ポンプ場)  
下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- 《公共下水道》
- ・富士河口湖町  
処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし  
(精進浄化センター)  
下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## ▼震度 5 強

## 【山梨県】

- ・大月市  
処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし  
(桂川清流センター)  
下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## ▼震度 5 弱

## 【神奈川県】

## 《流域下水道》

## ・相模原市緑区

ポンプ場 5 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(与瀬ポンプ場、千木良ポンプ場、吉野ポンプ場、太井ポンプ場、寸沢嵐ポンプ場)

下水管路 : 6/27 2:40 点検完了 被害なし

## 《公共下水道》

## ・相模原市緑区

ポンプ場 1 か所 : 6/27 4:26 点検完了 被害なし

(本郷ポンプ場)

下水管路 : 6/27 4:26 点検完了 被害なし

## ・中井町

下水管路 : 6/27 0:20 点検完了 被害なし

## ・松田町

下水管路 : 6/27 10:20 点検完了 被害なし

## ・山北町

下水管路 : 6/27 2:05 点検完了 被害なし

## 【山梨県】

## 《流域下水道》

## ・甲府市

ポンプ場 1 か所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

(浅川汚水中継ポンプ場)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## 《公共下水道》

## ・甲府市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(甲府市浄化センター)

ポンプ場 2 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

(住吉ポンプ場、池添ポンプ場)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## ・富士吉田市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(富士北麓浄化センター)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## ・笛吹市

- 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし  
(峡東浄化センター)
- ポンプ場 2 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし  
(日川汚水中継ポンプ場、金川汚水中継ポンプ場)
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・ 甲州市
- 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし  
(大和浄化センター)
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・ 富士川町
- 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし  
(釜無川浄化センター)
- ポンプ場 1 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし  
(鵜沢ポンプ場)
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・ 西桂町
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・ 忍野村
- ポンプ場 1 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし  
(尾鼻汚水中継ポンプ場)
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・ 山中湖村
- 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

## ●港湾空港班報告事項（6月27日(土) 13:00時点）

## 1. 被害状況報告

## ■港湾・空港

## ○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・横浜港：震度4

## ○被害情報

- ・現時点では確認されていない

## ○点検状況

- ・鹿島港：震度4以下より点検は実施しない
- ・茨城港：震度4以下より点検は実施しない
- ・千葉港：震度4以下より点検は実施しない
- ・東京港：震度4以下より点検は実施しない
- ・東京空港：空港管理者による点検結果（運航の支障となる被害なし、通常運用）
- ・川崎港：震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜港：みなとカメラによる点検（一次点検：異常は確認されていない。  
南本牧ふ頭 ガントリークレーン等も稼働していることを確認。）
- ・東京湾口：震度4以下より点検は実施しない
- ・特定離島：震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜技調：港湾施設なし、庁舎施設の点検は29日(月)に実施予定。

## ○東扇島基幹的広域防災拠点の状況（26日23時30分：一次点検完了）

- ・庁舎施設に被害なし / 詳細点検の結果施設に被害なし

●営繕班報告事項（6月27日(土) 13:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

## ●建政班報告事項（令和8年6月27日（土） 13：00時点）

## 1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

## ■公園

## 【国営公園】

- ・ ひたち海浜公園（茨城県）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27は台風のため臨時閉園のため、6/28開園前に通常点検実施予定。
- ・ 昭和記念公園（東京都）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27は台風のため臨時閉園のため、6/28開園前に通常点検実施予定。
- ・ 明治記念大磯邸園（神奈川県）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27は台風のため臨時閉園のため、6/28開園前に通常点検実施予定。
- ・ 武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27は台風のため臨時閉園のため、6/28開園前に通常点検実施予定。
- ・ 東京臨海広域防災公園（東京都）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27開園前の通常点検結果に異常なし。
- ・ アルプスあづみの公園（長野県）：
  - ・ 震度4未滿かつ6/27開園前の通常点検結果に異常なし。

## 【自治体管理】

- ・ 被害情報なし

## ■公営住宅等

## 【公営住宅】

- ・ 被災自治体：富士吉田市
- ・ 被災施設：1団地 通気管の損壊  
1団地 窓ガラス破損（2棟）

## ■被災建築物応急危険度判定

- ・ 判定実施本部設置：設置なし