

R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の対応状況

(第4報：7月1日10時)

※今回更新箇所は下線

1. R8.06.26 山梨県東部・富士五湖を震源とする地震の概要（22：41発表）

発生日時	震源地	震源の深さ	地震の規模 (マグニチュード)
令和8年06月26日22時 29分	山梨県東部・富士五湖	20km	5.6

各地の震度（震度5弱以上）		
震度6弱	山梨県	富士河口湖町
震度5強	山梨県	大月市
震度5弱	神奈川県	相模原緑区、中井町、松田町、山北町
	山梨県	甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村
	静岡県	小山町

2. 体制等

【本部】 地震災害対策本部 6月26日(金)22：29 非常体制
 応援対策本部 6月26日(金)22：29 非常体制

【支部】

地震 対策支部	非常体制 1支部	関東技術
	警戒体制 0支部	
	注意体制 0支部	

	解除 15支部	川崎国道、横浜国道、京浜河川、長野営繕、甲府河川国道(道路)、相模水系、甲府河川国道(河川)、富士川砂防、千葉国道、東京第二営繕、相武国道、京浜港湾、横浜港湾、甲武営繕、横浜営繕
応援 対策支部	非常体制 1支部	関東技術
	注意体制 0支部	
	解除 0支部	

3. 地方公共団体への支援状況・関係機関との連携

(1) 連絡体制構築状況 2県7町4市村と構築済み

構築自治体	
山梨県	山梨県庁、富士吉田市、大月市、西桂町、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、甲府市、笛吹市、甲州市、富士川町、忍野村
神奈川県	神奈川県庁、相模原市、松田町、中井町、山北町、愛川町、清川村、秦野市
合計	2県7市7町4村

(2) リエゾン、派遣状況 1県1地方公共団体へリエゾンを派遣

派遣先	派遣人数	派遣状況
山梨県 庁	2人日	帰還
富士河 口湖町	2人日	帰還
合計	4人日	

4. 一般被害情報

(1) 人的被害(総務省消防庁6月29日12時00分)

埼玉県 軽傷2名

東京都 軽傷6名

神奈川県 小田原市において1人救急搬送 ほか2名軽傷

山梨県 甲府市において1人救急搬送

富士吉田市において3人が救急搬送

富士河口湖町において2人が救急搬送 ほか2名軽傷

管内負傷者計19名(全員軽傷)

(2) 住家被害 (総務省消防庁 6月29日12時00分)

神奈川県、山梨県 報告なし

(3) 避難等状況 (避難指示)

都県名	発令／解除
神奈川県	発令：-
	解除：-
山梨県	発令：-
	解除：-

(4) ライフライン被害

停電 神奈川県：0戸 (神奈川県災害情報防災ポータル 6月29日12時00分時点)

山梨県：甲府市北部 0戸 (やまなし防災ポータル 6月29日12時00分時点)

忍野村 0戸 (東京電力 6月29日12時00分時点)

(5) 公共交通機関

■鉄道

JR [東海道本線]	小田原駅～熱海駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [常磐線]	品川駅～取手駅間	27日一部運休	(台風による)
JR [総武本線]	佐倉駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [内房線]	君津駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [外房線]	上総一ノ宮駅～安房鴨川駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	我孫子駅～成田駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [成田線]	成田駅～銚子駅間	27日終日運休	(台風による)
JR [東金線]	全線	27日本数減運転	(台風による)
JR [久留里線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [鹿島線]	全線	27日終日運休	(台風による)
JR [伊東線]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [小湊鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [伊豆急行鉄道]	全線	27日終日運休	(台風による)
私鉄 [鹿島臨海鉄道]	全線	27日一部運休	(台風による)

5. 管内被害調査状況等

【緊急状況調査】

(1) あおぞら号 (ヘリコプター)

6月30日(火) 11:55～13:55 運航

①山梨県富士河口湖町(震度6弱)、大月市(震度5強) 【被害状況調査】

②山梨県甲州市、北都留郡丹波山村 【砂防調査】

13:55 調査終了 被害なし

●後方支援班報告事項（7月1日(水)10:00時点）

1. 被害状況報告

■職員・家族の安否確認状況

○確認状況

- ・確認済：4,555名（100%）
- ・未確認： 0名
- ・地整計：4,555名

○特記事項

■庁舎・宿舎の点検状況

○庁舎の被害状況

- ・被害なし

○宿舎の被害状況

- ・被害なし

○特記事項

2. 主な物資の支援状況

○本局及び管内事務所から自治体等への支援状況

- ・ 県庁：なし
（物資） （量）
- ・ 市：なし
（物資） （量）

3. 帰宅困難者対策

○帰宅困難者の受入支援

- ・なし

○情報提供等

- ・なし

●企画班報告事項（7月1日(水) 10:00時点）

1. 被害状況報告

■電気通信施設の点検結果

- ・本局の電気通信設備：異常なし
- ・事務所（甲府河川国道、富士川砂防、川崎国道、相武国道、横浜国道、千葉国道、京浜河川、相模水系広域ダム管理）の電気通信設備：異常なし

2. 災害対策用機械の派遣・準備状況

■派遣要請無し

●道路班報告事項（7月1日（水）10:00時点）

1. 被害状況報告

- ・被害報告なし

2. 点検状況

■道路

2-1. 国管理道路

○パトロール報告

震度5強：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 23:00 開始 6/27 1:18 完了 異常なし
（国道20号、国道139号）

震度5弱：山梨県

甲府河川国道／2路線 6/26 22:45 開始 6/27 1:00 完了 異常なし
（国道52号、国道138号）

震度5弱：神奈川県

横浜国道／1路線 6/26 22:45 開始 6/27 3:00 完了 異常なし
（国道246号）

相武国道／2路線 6/26 23:03 開始 6/27 2:15 完了 異常なし
（国道16号、国道20号）

震度6弱 山梨県富士河口湖町

震度5強 山梨県大月市

震度5弱 神奈川県 相模原緑区、中井町、松田町、山北町

山梨県富士吉田市、西桂町、山中湖村、鳴沢村、甲府市、笛吹市、甲州市、
富士川町、忍野村

2-2. 高速道路

■通行止め区間

【NEXCO 中日本】

E20 中央道 上野原 IC～勝沼 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除

E68 中央道富士吉田線 大月 JCT～富士吉田 IC 6/26 22:30 開始 6/27 4:00 解除

2-3. 補助国道、地方道

○パトロール報告

- ・山梨県 最大震度6弱

○補助国道：6路線（国道137号、139号、140号、300号、358号、411号）

○地方道：36路線

6/26 23:00 パト開始 6/27 3:15 パト終了 異常なし

- ・神奈川県 最大震度5弱

○補助国道：0路線

○地方道：16路線

6/26 22:30 パト開始 6/27 1:30 パト終了 異常なし

・相模原市 最大震度5弱

○補助国道：2路線（国道412号、413号）

○地方道：20路線

6/26 23:20 パト開始 6/27 2:25 パト終了 異常なし

2-4. 防災道の駅

被害情報：無し

●河川班報告事項（7月1日(水):10時00分時点）

1. 被害状況報告

- ・現時点における河川管理施設等の被災は確認されていない。
- ・点検対象となる直轄河川、都県管理河川、ダム、補助砂防、上下水道は全ての点検完了。被害なし。
- ・土砂災害1件発生（神奈川県）。人的・人家被害なし。
- ・山梨県内の緊急状況調査（ヘリ）を実施。被害なし。
- ・上水道施設は、一部地域で濁水や断水が発生したが、復旧済み。

点検対象施設数

管理施設の点検対象数				
直轄・補助	管理施設	管理施設等総数	点検対象施設数	点検対象事務所・都県数
直轄	河川	8水系74河川	1水系10河川	1事務所
	直轄ダム	14ダム	1ダム	1事務所
	水機構ダム	9ダム	0ダム	—
	土砂災害	1823施設（4事務所）	対象なし	対象なし
	海岸	1海岸	1海岸	1事務所
	直轄工事現場		対象なし（震度5弱を観測した事務所）	2事務所（震度5弱）
補助	河川	136水系1496河川（重複あり）	6水系232河川（重複あり）	2県
	補助ダム	37ダム	8ダム	
	利水ダム	89ダム	11ダム	
	土砂災害		砂防関係施設 35箇所	2県
	海岸	74海岸（陸閘72箇所、水門26箇所）	対象なし	—
	上下水道		—	2県

■河川

- ・被害 被害報告なし

○点検対象河川

【国管理河川】 1水系10河川（震度5弱以上）

- ・富士川水系（富士川、笛吹川、早川、御勅使川、塩川、日川、重川、蛭沢川、五割川、濁川）

- ・一次点検 点検開始時刻：6月27日（土）0：10
点検終了時刻：6月27日（土）2：30（点検完了）
- ・二次点検 点検開始時刻：6月27日（土）2：30
点検終了時刻：6月27日（土）4：40（点検完了）

【都県管理河川】6水系232河川（震度5弱以上）（一次点検終了100%）

- ・神奈川県：4水系27河川 点検開始 6/26 23:00 ⇒ 6/27 10:00 点検完了、異常なし
- ・山梨県：3水系205河川 点検開始 6/26 23:20 ⇒ 6/27 10:30 点検完了、異常なし

■ダム 点検対象 全20ダム

・点検 被害情報 全ダム目視点検終了 全点検対象ダム一次点検完了、二次点検完了、異常なし。

【直轄】 1ダム

- ・震度5弱：宮ヶ瀬ダム

【水機構ダム】 0ダム

【補助ダム】 8ダム

- ・震度5弱：神奈川県：三保ダム
- ・震度4：神奈川県：城山ダム、
山梨県：広瀬ダム、琴川ダム、荒川ダム、塩川ダム、大門ダム、深城ダム

【利水ダム】 11ダム

- ・震度5弱：沼本ダム、玄倉ダム、道志ダム、大又沢ダム
- ・震度4：本沢ダム、熊木ダム、上日川ダム、丸山ため池、葛野川ダム、大野ダム
- ・震度3（2.5gal以上）：小河内ダム

■土砂災害

- ・土砂災害発生情報：
1件（神奈川県1件）
人的・人家被害
神奈川県：なし

○点検対象施設 点検終了施設被害無し。

【直轄】 0箇所

【補助】 35箇所

- ・神奈川県： 11箇所 点検開始時刻 6/27(土) 7時00分
点検終了時刻 6/27(土) 11時10分（被害報告なし）
- ・山梨県： 24箇所 点検開始時刻 6/27(土) 4時30分
点検終了時刻 6/27(土) 8時20分（被害報告なし）

【緊急状況調査】 6/30（火）13時55分 調査終了 被害なし

（1）あおぞら号（ヘリコプター） 6/30（火）11時55分～13時55分 運航

「JAXA 衛星写真を用いた土砂災害判読」の結果、土砂災害の可能性のある箇所を調査

①山梨県富士河口湖町（震度6弱）、大月市（震度5強）【被害状況調査】

②山梨県甲州市、北都留郡丹波山村 : 6箇所 【砂防調査】

■海岸

・被害 対象なし

○点検対象施設

【直轄】 5弱以上の対象海岸なし

【補助】 5弱以上の対象海岸なし

○水門・陸閘（水局管理）の操作状況

【補助】 対象外

■上水道

▼震度6弱

- ・山梨県 富士河口湖町
6/27 点検完了 被害なし

▼震度5強

- ・山梨県 大月市
6/27 点検完了 被害なし

▼震度5弱

- ・神奈川県 相模原市
6/27 点検完了 被害なし
- ・神奈川県 中井町
6/27 点検完了 被害なし
- ・神奈川県 松田町
一部地域にて断水が125戸発生したが、6/27 0:47に解消済み。
6/27 点検完了 追加被害なし
- ・神奈川県 山北町
山北町川西、湯触地域の一部で約30戸の断水が発生したが、6/27 2:00に復旧済み。
6/27 点検完了 追加被害なし
- ・山梨県 甲府市
6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 富士吉田市

- 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 笛吹市
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 甲州市
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 富士川町
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 西桂町
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 忍野村
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 鳴沢村
 - 6/27 点検完了 被害なし
- ・山梨県 山中湖村
 - 約 100 戸で断水が発生したが、23:50 に復旧済み。
 - 6/27 点検完了 追加被害なし

▼震度 4

- ・神奈川県 秦野市
 - 緊急遮断弁作動により、一部地域で濁水が発生したが、復旧済み。
 - 6/27 点検完了 追加被害なし

■下水道

- ・点検完了 被害なし

▼震度 6 弱

【山梨県】

《流域下水道》

- ・富士河口湖町
 - ポンプ場 3 か所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
 - (河口湖第 1 中継ポンプ場、河口湖第 2 中継ポンプ場、足和田中継ポンプ場)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

《公共下水道》

- ・富士河口湖町
 - 処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
 - (精進浄化センター)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

▼震度 5 強

【山梨県】

・大月市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(桂川清流センター)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

▼震度 5 弱

【神奈川県】

《流域下水道》

・相模原市緑区

ポンプ場 5 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(与瀬ポンプ場、千木良ポンプ場、吉野ポンプ場、太井ポンプ場、寸沢嵐ポンプ場)

下水管路 : 6/27 2:40 点検完了 被害なし

《公共下水道》

・相模原市緑区

ポンプ場 1 か所 : 6/27 4:26 点検完了 被害なし

(本郷ポンプ場)

下水管路 : 6/27 4:26 点検完了 被害なし

・中井町

下水管路 : 6/27 0:20 点検完了 被害なし

・松田町

下水管路 : 6/27 10:20 点検完了 被害なし

・山北町

下水管路 : 6/27 2:05 点検完了 被害なし

【山梨県】

《流域下水道》

・甲府市

ポンプ場 1 か所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

(浅川汚水中継ポンプ場)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

《公共下水道》

・甲府市

処理場 1 か所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし

(甲府市浄化センター)

ポンプ場 2 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

(住吉ポンプ場、池添ポンプ場)

下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

- ・富士吉田市
 - 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(富士北麓浄化センター)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・笛吹市
 - 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(峡東浄化センター)
 - ポンプ場 2 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
(日川汚水中継ポンプ場、金川汚水中継ポンプ場)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・甲州市
 - 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(大和浄化センター)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・富士川町
 - 処理場 1 箇所 : 6/27 1:50 点検完了 被害なし
(釜無川浄化センター)
 - ポンプ場 1 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
(鵜沢ポンプ場)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・西桂町
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・忍野村
 - ポンプ場 1 箇所 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
(尾鼻汚水中継ポンプ場)
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし
- ・山中湖村
 - 下水管路 : 6/27 10:50 点検完了 被害なし

●港湾空港班報告事項（7月1日(水) 10:00時点）

1. 被害状況報告

■港湾・空港

○震度4以上を観測した港湾・空港（重要港湾以上）

- ・横浜港 : 震度4

○被害情報

- ・被害なし

○点検状況

- ・鹿島港 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・茨城港 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・千葉港 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・東京港 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・東京空港 : 空港管理者による点検結果（運航の支障となる被害なし、通常運用）
- ・川崎港 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜港 : みなとカメラによる点検（一次点検：異常は確認されていない。
南本牧ふ頭 ガントリークレーン等も稼働していることを確認。）
現地確認の結果、コンテナターミナル等港湾施設の被害はなし
- ・東京湾口 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・特定離島 : 震度4以下より点検は実施しない
- ・横浜技調 : 港湾施設なし、庁舎施設の点検は29日(月)に実施予定。
庁舎施設点検の結果、被害がないことを確認

○東扇島基幹的広域防災拠点の状況（26日23時30分：一次点検完了）

- ・庁舎施設に被害なし / 詳細点検の結果施設に被害なし

●営繕班報告事項（7月1日(月)10:00時点）

1. 被害状況報告

■官庁施設の状況

- ・営繕（官庁施設）については、被害報告なし

●建政班報告事項（令和8年7月1日（水）10：00時点）

1. 被害状況報告

※今回更新箇所は下線

■公園

【国営公園】

- ・ ひたち海浜公園（茨城県）：
 - ・ 被害なし
- ・ 昭和記念公園（東京都）：
 - ・ 被害なし
- ・ 明治記念大磯邸園（神奈川県）：
 - ・ 被害なし
- ・ 武蔵丘陵森林公園（埼玉県）：
 - ・ 被害なし
- ・ 東京臨海広域防災公園（東京都）：
 - ・ 被害なし
- ・ アルプスあづみの公園（長野県）：
 - ・ 被害なし

【自治体管理】

- ・ 被害なし

■公営住宅等

【公営住宅】

- ・ 被災自治体：富士吉田市
- ・ 被災施設：1団地 通気管の損壊
1団地 窓ガラス破損（2棟）

■被災建築物応急危険度判定

- ・ 判定実施本部設置：設置なし