



【北浦】 北浦湖内では、アオコレベル3以上が確認された。【前年度のR7年度6月発生状況：0日(レベル3以上)】
 【西浦】 西浦湖内では、アオコレベル3以上が確認された。【前年度のR7年度6月発生状況：0日(レベル3以上)】



霞ヶ浦（西浦、北浦）アオコ発生状況

（西浦左岸）



6/29 晴
西浦左岸 27.00 k
+280m
～27.00 k +750m
【レベル2】
確認時間：09:42
現地水温：24.0℃
臭気：無



6/29 晴
西浦左岸 30.00 k
+210m
【レベル2】
確認時間：10:30
現地水温：24.0℃
臭気：無



6/29 晴
西浦左岸 14.00 k
+90m
～14.75 k +50m
【レベル2】
確認時間：14:04
現地水温：26.0℃
臭気：無



6/29 晴
西浦中岸 31.00 k
+910m
～32.50 k +100m
【レベル2】
確認時間：11:47
現地水温：27.0℃
臭気：無

（北浦左岸）




6/26 曇
北浦左岸 6.00 k
+250m
～7.00 k +250m
【レベル2】
確認時間：10:30
現地水温：24.0℃
臭気：無

（北浦右岸）




6/26 曇
北浦右岸 14.00 k
+188m
【レベル3】
確認時間：09:32
現地水温：22.0℃
臭気：無



6/26 曇
北浦右岸 17.00 k
+500m
～19.00 k +500m
【レベル2】
確認時間：10:45
現地水温：23.0℃
臭気：無



6/29 曇
北浦右岸 29.25 k
+120m
【レベル4】
確認時間：09:35
現地水温：25.0℃
臭気：無



6/29 曇
北浦右岸 27.75 k
～25.00 k
【レベル4】
確認時間：10:19
現地水温：25.0℃
臭気：無



6/30 晴
北浦右岸 25.00 k
+418m
【レベル5】
確認時間：13:43
現地水温：28.0℃
臭気：有

S40後半
～S50年前半



S50年後半
～S60年前半




H1年
～H10年



H10年
～H21年




H22年
～H25年



経年繁茂状況


H26年
～H29年





H30年
～R3年



R4年
～R7年



R8年～



見た目アオコ指標

参考参照用

★アオコレベル0：アオコの発生は確かめられない。

★アオコレベル1：アオコの発生が肉眼で確認できない。
(ネットをひいたり、白いバットに汲んでよく見ると確認できる。)

★アオコレベル2：うっすらとしたすじ状にアオコの発生が認められる。
(アオコがわずかに水面に散らばり肉眼で確認できる。)



拡大



★アオコレベル3：アオコが表面全体に広がり、所々パッチ状になっている。



★アオコレベル4：膜状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル5：厚くマット状にアオコが湖面を覆う。



★アオコレベル6：アオコがスカム状（厚く堆積し、表面が白っぽくなったり、紫、青の縞模様になることもある。）に湖面を覆い、腐敗臭がする。

