


7月6日に砂防設備の安全利用点検を行いました。

水辺に人が集まる 夏休みを控え、床固工、護岸工の安全柵や看板等を、日光市及び日光砂防ボランティア協会と共に点検しました。

小雨の中、安全上支障となる箇所にはテープ等の注意喚起を行いました。

事故に気を付けて、楽しい夏休みを！



②稲荷川緑の砂防ゾーン(稲荷川第2～稲荷川第3床固、稲荷川河川緑地)

③大谷川上流床固群(荒沢第2～第3床固、大日堂跡、ウォーキングトレイル)

④大谷川中流床固群(大谷川第7～所野床固、大谷川河川緑地)

⑤大谷川中流床固群(瀬尾第4～第10床固、親水施設)

⑥大谷川中・下流床固群(今市上流第1～今市下流第3床固、大谷川グリーンパーク)

⑦大谷川下流床固群(針貝第1～第3床固、大谷川河川緑地)

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局	事務所名	日 光 砂 防 事 務 所		1／2						
水系名	河川名	対 象 区 域			点検対象施設名	点 検 項 目	点検実施 期 間	点検手法	点検結果	対 策 の 要 否	実 施 予 定 の 応 急 措 置
		左 右 岸		区 域 番 号							
利根川	大谷川	右岸	日光市	②	稲 荷 川 第 2 床 固 ～ 稲 荷 川 第 3 床 固 (稲荷川緑の砂防ゾーン、 稲 荷 川 河 川 緑 地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	・措置が必要な異常は無し		
		左岸	日光市	③	荒 沢 第 2 床 固 ～ 荒 沢 第 3 床 固 (大日堂跡、 ウォーキングトレイル)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	・大日堂跡にあるベンチの 板の一部がはがれている。	否	関係機関に連絡
		右岸	日光市	④	大 谷 川 第 7 床 固 ～ 所 野 床 固 (大 谷 川 河 川 緑 地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	・措置が必要な異常は無し		
		右岸	日光市	⑤	瀬 尾 第 4 床 固 ～ 瀬 尾 第 1 0 床 固 (親水施設、日光だいや 川公園隣接)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	瀬尾第8床固右岸にGW前点 検で設置した注意表示が外 れている	要	現場の状況から一般の方の立 ち入り可能性が少ないことから 残された支柱等を撤去する

河川における安全利用点検に関する点検結果一覧表

整備局名	関東地方整備局		事務所名	日光砂防事務所		2/2					
水系名	河川名	対 象 区 域			点検対象施設名	点 検 項 目	点検実施 期 間	点検手法	点検結果	対 策 の 要 否	実 施 予 定 の 応 急 措 置
		左 右 岸		区 域 番 号							
利根川	大谷川	左右岸	日光市	⑥	今市上流第1床固 ～ 今市下流第3床固 (大谷川グリーンパーク)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	魚道改築期間中の今市上流第1床固右岸部付近に一般の方も入れる状態となっている	要	注意表示を設置
									今市上流第3床固付近の通水ゲート入口に破損した杭がトラロープで括り付けられている	否	関係機関に連絡
									今市下流床固左岸天端転落防止柵劣化に伴いGW前点検で設置した注意表示が外れている	要	注意表示を再設置
									床固袖の転落防止柵設置位置の基準が不明確	否	各床固工事において当時現場で設置箇所の確認を行いながら設置した旨を確認
									今市上流第1床固～第2床固間左岸の転落防止柵の高さが周囲と比べ若干低い	否	防止柵自体は損傷や劣化がないため、他の劣化防止柵更新箇所との優先度を見ながら更新時期を計画する
		左岸	日光市	⑦	針貝第1床固 ～ 針貝第3床固 (大谷川河川緑地)	・危険注意喚起看板の設置及び破損 ・護岸天端損傷部及び高所からの転落 ・陥没等損傷状況 ・流れが速く深い淵への落ち込み ・親水護岸へのアクセス道路の損傷 ・その他想定される危険性	7月6日	目 視	針貝第2床固左岸で小階段と水位計機器収納ますが干渉している	否	関係機関と撤去に向けた調整を行う
河川緑地に限らず大谷川筋に点在している日光市維持管理課作成看板のシートが所々はがれ表示が見えなくなっている。	否								日光市維持管理課へ連絡		

点検状況

