

◆夏休み前の安全利用点検について

○渡良瀬川河川事務所では、毎年GW前と夏休み前に、砂防施設箇所安全利用点検を実施しています。
○今回は、夏休み前の点検として7月8日～17日の間に安全利用点検を実施しました。

【安全利用点検とは】

砂防施設を含む河川空間は水と緑豊かな貴重な空間であり、レクリエーション活動等の場として多くの人々に利用されています。

このようなことから、砂防施設の管理者が、可能な限り利用者の立場での安全性確保という視点で行う点検が『安全利用点検』であり、一般の利用者が増加する時期までに行うこととされています。

一般利用者の皆様においては、自己責任による安全確保に心がけていただき、ご利用をお願いします。

足尾砂防出張所管内

設備名	
足尾砂防堰堤	通洞床固群
大畑沢緑の砂防ゾーン	小滝川四号砂防堰堤
深沢四号砂防堰堤	銀山平砂防堰堤
神子内川上流床固群	餅ヶ瀬川九号砂防堰堤
神子内川床固群	餅ヶ瀬川四号砂防堰堤
神子内砂防堰堤	餅ヶ瀬川三号砂防堰堤
内籠川一号砂防堰堤	餅ヶ瀬川二号砂防堰堤
内籠川二号砂防堰堤	餅ヶ瀬川一号砂防堰堤

大間々砂防出張所管内

設備名	
黒坂石川護岸	岩下沢砂防堰堤
押手川床固	鳥居川上流一号砂防堰堤
小中川砂防堰堤群	鳥居川床固群
小中川下流砂防堰堤	樽下床固
小中川床固群	上神梅護岸
花輪床固群	神梅床固群
関守床固群	

安全利用点検範囲(直轄砂防設備)




※赤色の施設は今回の点検で安全対策を実施した箇所

主な対策事例

施設名 : 足尾砂防堰堤



対策前
注意喚起テープが破損している




対策後
注意喚起のテープを張替した

施設名 : 餅ヶ瀬川二号堰堤



対策前
堰堤下流より高所へのアクセスが可能となっている



対策後
立入禁止看板及びロープ設置した


主な対策事例

施設名 : 関守床固群 (右岸側)



対策前

注意喚起看板が雑草により目視できない



対策後

除草を実施した