


～日光砂防事務所の工事位置概要～

令和 8 年 1 0 月 2 3 日時点



1	R6ワミ沢砂防堰堤改築工事
2	R7井戸沢砂防堰堤工事
3	R7稲荷川上流山腹工事
4	R7野門沢上流左岸崩壊地対策工事
5	R7大真名子東沢鋼製堰堤工事
6	R7中所野上沢砂防堰堤工事
7	R7奥鬼怒工事用道路工事
8	R8日光砂防施設整備(日光地区他)工事
9	R7ワミ沢山腹擁壁工工事
10	R7三沢第1砂防堰堤改築工事
11	R7持丸沢第1砂防堰堤工事
12	R7日光砂防ネットワーク設備改修工事
13	R7田母沢砂防堰堤改築工事
14	R7大谷川第6・7床固改築その2工事
15	R7大谷川第8床固改築工事
16	R7華厳仮設備撤去工事
17	R7針貝第2床固改築その2工事
18	R8野門沢砂防堰堤改築工事
19	R8馬返崩壊地対策工事
20	R8所野中沢砂防堰堤工事
21	R8今市上流第3床固改築工事
22	R8今市上流第1床固改築工事
23	R8般若沢第4床固改築工事

※詳しい位置情報につきましては、詳細位置図のデータより閲覧をお願いします。※地理院タイルに工事位置を追記して掲載。