酒々井町馬橋川河道原形復旧工事　進捗状況【10月30日15時時点】

国土交通省 関東地方整備局
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Kanto Regional Development Bureau

【工事概要】

酒々井町馬橋地区の馬橋川において発生した、崩落土砂による河道閉塞について、千葉県及び酒々井町からの要請に基づき技術的支援を実施しており、排水作業により住宅地の浸水は10月13日に解消し、その後も、河道閉塞によりせき止められた湛水の排水を進め、10月21日に町が実施する河道の原形復旧工事に支障がない水位まで低下しました。

現在、河道の原形復旧工事に必要となる施工ヤード等の整備（準備工）を行っています。

【施工内容】　場内整備工、既設函渠呑口部補強工などの準備工

※馬橋川河道の原形復旧工事の内容については、水位低下後の現地状況を 踏まえ、町により検討を進めています。

※国は町が実施する工事及び検討にあたり、関東地整TEC-FORCEによる技術的支援を実施

【進捗経過】
10月　8日　既設函渠を用いた排水を開始
10月13日　住宅地の浸水解消
10月21日　河道の原形復旧工事に支障がない水位まで低下

※河道の原形復旧工事が完了するまで、排水ポンプは現地に残すとともに、降雨等の際には、町役場に貸与・前進配備した排水ポンプ車も活用し、排水作業を実施します。

■位置図

出典：国土地理院地図を加工して使用



■進捗状況

排　水
（ポンプ設置含む）
→ ポンプ設置後、順次排水開始
10/21
水位低下を確認

場内整備工

既設函渠呑口部
補強工
→ 河道の原形復旧工事※へ移行

袋型根固め（製作）	袋型根固め（据付）
進捗率約100%：100袋／100袋	進捗率約0%：0袋／100袋

※河道の原形復旧工事については、町が工事内容等を検討中

■施工状況



施工箇所全景
10月16日撮影

場内整備状況（呑口部周辺の掘削）
10月30日撮影