
工事情報【長野原出張所（吾妻川流域）】

工事名	Ｒ８遅沢川床固群他工事（おそざわがわとこがためぐんほかこうじ）
工　期	令和８年１０月１５日～令和９年４月２８日
受注者	沼田土建　株式会社
工事場所	群馬県吾妻郡長野原町大津地先
工事目的	遅沢川では、土石流などの土砂災害から地域の暮らしを守るため、床固群整備を進めいます。本工事は、整備にあたり支障となる既設橋梁（鹿生橋）の架替え工事と流路部の護岸工事を施工します。 なお、複数年工事になります。

工事箇所位置図



出典：国土地理院（電子国土WEB）ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/）
地理院の地図データに工事位置等を加工して作成



着手前状況①



＊12/1より通行止めのため、鹿生橋から奥へは迂回路を利用ください。

着手前状況②

工事情報【長野原出張所（吾妻川流域）】

