

【訓練】H20 茨城県南部地震 下館河川事務所は非常体制に入る。

【訓練】第1報

平成20年1月30日10時00分、茨城県南部を震源とした震度6強の地震を観測したことから、下館河川事務所は、本日10時00分震災対策支部を設置し、非常体制に入る。
なお、管内においても震度6強の地震を観測したことから、現在、河川施設等の状況把握を実施中である。

管内で震度6強を観測した地点は以下のとおりである。

震度6強: 下館河川事務所・鎌庭出張所・土浦国道出張所・筑西市下中山・筑西市舟生
筑西市海老ヶ島・筑西市門井・下妻市本城町・下妻市鬼怒・常総市水海道諏訪
常総市新石下・つくば市谷田部・つくばみらい市福田・つくばみらい市加藤
茨城八千代町菅谷

平成20年1月30日

10時20分

国土交通省関東地方整備局下館河川事務所

同時発表記者クラブ

- ・茨城県政記者クラブ
- ・栃木県政記者クラブ
- ・筑西市記者クラブ
- ・宇都宮記者クラブ

お問い合わせ先

国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所

〒308-0841 茨城県筑西市二木成1753

副所長 ハギノヤ 萩野谷 モリモト 守泉 TEL 0296-25-2161

○地震発生時刻 2008/1/30 10:00
 ○最大震度 6強
 ○震源の位置 北緯 36° 03'
 東経 140° 11'
 深さ 10km
 ○地震の規模 M7.0

下館河川事務所の震度

- ◆震度 6強◆ ※ 下館河川事務所
- ※ 鎌庭出張所
- ※ 土浦国道出張所
- 筑西市下中山
- 筑西市舟生
- 筑西市海老ヶ島
- 筑西市門井
- 下妻市本城町
- 下妻市鬼怒
- 常総市水海道諏訪町
- 常総市新石下
- つくば市谷田部
- つくばみらい市福田
- つくばみらい市加藤
- 茨城八千代町菅谷
- ◆震度 6弱◆ ※ 小山出張所
- ※ 江戸川河川事務所
- ※ 岩瀬国道出張所
- ※ 大利根橋
- ※ 柏維持修繕出張所
- 結城市結城
- 取手市寺田
- 取手市井野
- 取手市藤代
- 守谷市大柏
- ◆震度 5強◆ 真岡市荒町
- 上三川町しらさぎ
- 下野市田中
- 栃木二宮町石島
- ◆震度 5弱◆ ※ 宇都宮国道事務所
- 宇都宮市旭
- 高根沢町石末
- ◆震度 4◆ ※ 氏家出張所
- 塩谷町玉生
- 栃木さくら市氏家

※関東地整ネットワークの観測地点

地震発生後の事務所の状況

10:00に発生した地震による下館河川事務所の被害状況は次のとおり。


1 庁舎等建物の被害

- ・ 庁 舎 : 窓ガラス破損（用地課・総務課・工務課窓ガラス各1枚）
窓ガラスひび破れ（玄関入り口右側1枚・経理課窓ガラス1枚）
外壁亀裂（経理課外壁亀裂縦1本：長さ2.5m）
各執務室（書類・パソコン等散乱一部落下）
- ・ 自動車倉庫 : 窓ガラス 1本破損、外壁 2本縦亀裂
- ・ 倉 庫 : 窓ガラス 2枚破損、外壁 2本縦亀裂
- ・ 庁舎塀 : 塀入口道路側 3本亀裂（左側1本、右側2本）
- ・ ライフライン : 水道 水圧が低下している。
電気 停電し、非常用電源に切替っている。

2 職員の被害

- ・ 職 員 : 重傷者 1名
: 軽傷者 1名

震度分布図



気象庁震度階級発表地点

発表地点		本震 震度
栃木県北部	塩谷町玉生	4
	宇都宮市旭	5 -
栃木県南部	真岡市荒町	5 +
	上三川町しらさぎ	5 +
	下野市田中	5 +
	宇都宮市中里	5 -
	宇都宮市白沢	5 -
	栃木二宮町石島	5 +
	栃木さくら市氏家	4
	高根沢町石末	5 -
	筑西市下中山	6 +
茨城県南部	筑西市舟生	6 +
	筑西市海老ヶ島	6 +
	筑西市門井	6 +
	結城市結城	6 -
	下妻市本城町	6 +
	下妻市鬼怒	6 +
	常総市水海道諏訪町	6 +
	常総市新石下	6 +
	取手市井野	6 -
	取手市藤代	6 -
	つくば市谷田部	6 +
	つくばみらい市福田	6 +
	つくばみらい市加藤	6 +
	茨城八千代町菅谷	6 +
	守谷市大柏	6 -

取手市 6 -

関東地方整備局 地震計

地震計設置場所	所在地	本震 震度
下館河川事務所	筑西市	6 +
氏家出張所	さくら市	4
宇都宮国道事務所	宇都宮市	5 -
小山出張所	小山市	6 -
鎌庭出張所	常総市	6 +
江戸川河川事務所	野田市	6 -
岩瀬国道出張所	桜川市	6 -
土浦国道出張所	土浦市	6 +
大利根橋	取手市	6 -
柏維持修繕出張所	柏市	6 -