


a 間仕切り改造 (後補柱・廻縁)



b 当て板が施された桧正角柱



c 桧面皮柱が使用される和室



d 小屋に確認される鉄製亀甲網・木摺漆喰

- 凡例
- [ 柱 ]
  - (Red): 当初柱
  - (Blue): 後補柱
  - (Green): 時期不明柱 (要詳細調査)
  - ◀: 当初柱に確認される痕跡位置
- ※各新旧判断は、古図面等史料との照合及び、これまでの現地実測調査結果を基にした。
- ※材種不明柱は「\*」とする。

縁桁と柱仕口がズレ、柱の風化程度が他と違う