

さがみ縦貫道路工事現場における掘削残土仮置き場の現場確認で発見された不審物について

記 者 発 表 資 料

神奈川県高座郡寒川町一之宮 6 丁目地先におけるさがみ縦貫道路の下部工事の掘削残土仮置き場において、本日 11 時より神奈川県警察、寒川町消防本部と国土交通省による現場確認（目視）を行い、不審物を確認しました。

3 者で確認された不審物は下記のとおりです。

- ・ 内容物のあるビン 2 本
- ・ 空のビン 6 本 計 8 本

なお、不審物周辺および残土仮置き場周囲の大気中の検知調査を行いました
が、マスタードは確認されず、異状はみられませんでした。

不審物について対応は下記のとおりです。

- ・ 回収した不審物については、密封缶に入れて現場の倉庫で厳重に保管するとともに、内容物の分析を国土交通省から防衛庁に、早急に依頼する予定です。
- ・ 不審物周辺の土壌につきましては、早急に試料を採取して分析する予定ですので、分析結果については分かりしだいお知らせします。
- ・ 残土表面の調査、土壌の試料採取や空きビン、ビンの破片等の回収が終了しだい、残土表面をシートで覆う作業を行います。今週末には作業が終了する予定です。

平成 14 年 12 月 2 日

国土交通省 横浜国道工事事務所
神奈川県 防災局 災害対策課
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ
神奈川県県政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先		
国土交通省	関東地方整備局	横浜国道工事事務所
TEL	045 - 311 -	2981
副 所 長	小 口	安 雄
工務課長	箕 作	光 一

神奈川県	防災局	災害対策課
TEL	045 - 210 -	3512
応急対策担当課長	小 松	義 次

寒川町	町民部	防災交通課
TEL	0467 - 74 -	1111
防災交通課長	福 岡	英 俊

1．目視による現場確認の状況

本日 11 時より神奈川県警察、寒川町消防本部と国土交通省による現場確認（目視）を行い、不審物を確認しました。



2．目視で確認した不審物について

- ・ 内容物のあるビン 2 本
- ・ 空のビン 6 本

