

さがみ縦貫道路工事現場の掘削残土仮置き場における表面調査結果及び、
工事現場・掘削残土仮置き場の周辺で実施した水質調査結果について

記 者 発 表 資 料

神奈川県高座郡寒川町一之宮 6 丁目地先におけるさがみ縦貫道路の下部工事現場の掘削残土仮置き場において、本日、12月2日に引き続き残土表面の詳細調査を実施したところ、内容物が入ったビール瓶を6本確認し、回収・保管を完了しました。今後、瓶の破片等についてはシート被覆作業前に回収する予定です。なお、ビン周辺および残土仮置き場周囲の大気中の検知調査を行いました。が、マスタードは確認されず、異状はみられませんでした。

昨日確認した内容物が入ったビール瓶2本と11月11日に施工会社より持ち込まれた1本を含めた9本のビール瓶について、防衛庁へ内容物の分析を依頼しており、明日、分析のためのサンプリングが行われることとなっております。なお、分析結果は分かりしだい報告します。

また、工事現場および掘削残土仮置き場からの表面土の飛散及び雨水の浸透に伴う周辺環境への影響の有無を確認するため、11月22日（金）に実施した水質調査（13箇所）について、分析結果の第1報がありましたので、お知らせします。

【分析結果】水質調査の結果、マスタードは検出されませんでした。

なお、土壌調査についても実施中であり、結果が判明しだいお知らせします。

平成14年12月3日

国土交通省 横浜国道工事事務所
神奈川県 防災局 災害対策課
寒川町 町民部 防災交通課

発 表 記 者 ク ラ ブ
神奈川県県政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先		
国土交通省	関東地方整備局	横浜国道工事事務所
TEL	045-311-2981	
副 所 長	小 口 安 雄	
工務課長	箕 作 光 一	

神奈川県	防災局	災害対策課
TEL	045-210-3512	
応急対策担当課長	小 松 義 次	

寒川町	町民部	防災交通課
TEL	0467-74-1111	
防災交通課長	福 岡 英 俊	

○ 水質調査結果について

1. 調査概要

さがみ縦貫道路の危険物の発見された工事現場および掘削残土仮置き場からの表面土の飛散及び雨水の浸透に伴う周辺環境への影響の有無を確認するため、表面土壌調査（18箇所）、水質調査（13箇所）の試料採取を11月22日（金）に実施しました。その際、分析には概ね2週間程度の期間が必要と報告したものです。

今回、このうちの水質調査の結果について、試料分析を依頼した（財）化学物質評価研究機構より、第1報の報告がありましたのでお知らせするものです。



2. 分析結果

水質調査を実施した全13検体について、マスタードは検出されませんでした。

【試料採取箇所】

- | | |
|-------------|------------|
| ・工事現場周辺 | 水質調査： 3箇所 |
| ・掘削残土仮置き場周辺 | 水質調査： 10箇所 |
| | 計 13箇所 |

3. 調査位置図



4. 今後の予定

水質調査の資料採取と併せて実施した表面土壌調査についても分析中であり、近日中の報告を予定しています。

【試料採取箇所】

- | | |
|-------------|--------------|
| ・工事現場周辺 | 表面土壌調査： 5箇所 |
| ・掘削残土仮置き場周辺 | 表面土壌調査： 13箇所 |
| | 計 : 18箇所 |