

## さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について（中間報告）

### 記 者 発 表 資 料

相模海軍工廠跡地におけるさがみ縦貫道路敷地内の安全性を確認するため、「さがみ縦貫危険物処理に関する有識者委員会」の決定に基づき、2月17日（月）からボーリング調査のための設備設置作業を開始し、2月20日（木）からボーリング作業を実施しています（橋脚工事現場（P28～P30）を除く）。

：橋脚工事現場（P28～P30）については、掘削調査予定

3月4日（火）12時現在、P11～P24間の84箇所でボーリング作業が完了し、作業時のガス検知ではいずれの箇所からも、マスタード等は検知されませんでした。

またこのうち、P11～P23間の78箇所については土壌調査結果も判明し、いずれもマスタード等の危険物は検知されませんでした。

調査期間	2月17日（月）～3月4日（火）12時
ボーリング作業実施済箇所 作業時測定結果	P11～P24 84箇所 ----- いずれもマスタード等の検知なし
ボーリング作業実施済のうち 土壌調査実施済箇所 （安全性を確認した箇所） 土壌調査結果	P11～P23 78箇所 ----- いずれもマスタード等の検知なし

平成15年3月4日

国土交通省 横浜国道工事事務所  
神奈川県 防災局 災害対策課  
寒川町 町民部 防災交通課

発表記者クラブ

神奈川県県政記者クラブ

#### 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道工事事務所

TEL 045-311-2981

副 所 長

小 口 安 雄

工務課長

箕 作 光 一

神奈川県 防災局 災害対策課

TEL 045-210-3512

応急対策担当課長

小 松 義 次

寒川町 町民部 防災交通課

TEL 0467-74-1111

防災交通課長

福 岡 英 俊


# さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について

平成15年3月4日12時現在

調査区間		ボーリング作業			ボーリング作業実施済 箇所への土壌調査結果
		実施済数	作業時測定結果	作業状況	
1	P11 ~ P12	2	検知なし	H15. 2. 20済	検知なし(H15.2.24)
2	P12 ~ P13	8	検知なし	H15. 2. 21済	検知なし(H15.2.24)
3	P13 ~ P14	8	検知なし	H15. 2. 22済	検知なし(H15.2.27)
4	P14 ~ P15	8	検知なし	H15. 2. 23済	検知なし(H15.2.27)
5	P15 ~ P16	8	検知なし	H15. 2. 25済	検知なし(H15.2.27)
6	P16 ~ P17	12	検知なし	H15. 2. 26済	検知なし(H15.2.27)
7	P17 ~ P18	4	検知なし	H15. 2. 27済	検知なし(H15.3.1)
8	P18 ~ P19	6	検知なし	H15. 2. 27済	検知なし(H15.3.1)
9	P19 ~ P20	6	検知なし	H15. 2. 28済	検知なし(H15.3.1)
10	P20 ~ P21	4	検知なし	H15. 2. 28済	検知なし(H15.3.1)
11	P21 ~ P22	6	検知なし	H15. 3. 1済	検知なし(H15.3.1)
12	P22 ~ P23	6	検知なし	H15. 3. 3済	検知なし(H15.3.4)
13	P23 ~ P24	6	検知なし	H15. 3. 4済	調査中
14	P24 ~ P25				
15	P25 ~ P26				
16	P26 ~ P27				
17	P27 ~ P28				
18	P30 ~ P31				
19	P31 ~ P32				
20	P32 ~ P33				
21	P33 ~ P34				
計		84			

※作業時測定結果は、ボーリング作業時のガス検知調査結果を記載しています。

※土壌調査結果は、採取した土壌について危険物の有無を調査しています。(多少の時間が必要になります。)



凡例	
<span style="background-color: yellow; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	:ボーリング調査予定箇所
<span style="color: red; font-size: 1em;">●</span>	:ボーリング作業実施済箇所
<span style="color: blue; font-size: 1em;">●</span>	:ボーリング作業実施済のうち土壌調査実施済箇所
<span style="background-color: orange; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 15px; height: 10px;"></span>	:掘削調査範囲(予定)

本紙はホームページにて公開中です。

# さがみ縦貫道路敷地内の安全性の確認状況について (ボーリング作業の状況)



設備設置作業の状況(養生壁・養生シート他)



ボーリング作業の状況



ボーリング作業時のガス検知調査(常時)