

台風9号に伴う西湘バイパスの対応状況について

【9月8日18時現在の復旧状況の報告】

記者発表資料

台風9号に伴う越波により被災した、国道1号西湘バイパス大磯西IC
～西湘二宮IC間の状況をお知らせします。
現在、被害の詳細把握および、道路の復旧に全力を尽くしております。

西湘バイパスにおける被災状況について 9月8日18時00分現在

場 所:自)神奈川県中郡大磯町国府新宿地先
至)神奈川県中郡二宮町二宮地先
路線名:国道1号 西湘バイパス 5.000kp～6.000kp

(被災状況)

被災延長 約1,000m
被災内容 ・重力式擁壁倒壊・流出 約1,000m
・路面崩落、壁高欄式ガードレール倒壊 (約1,000mの一部)
・照明灯倒壊 4基

(復旧状況) 復旧状況写真 別添資料参照

9月8日の作業実施内容

・土砂流出防止のためのシートパイル(鋼矢板)施工に向け、アスファルト舗装版の切断工および布堀工を行っています。
・被害の状況調査を行っています。

9月9日の作業実施予定

・引き続き、布堀工を行います。

通行止めの西湘バイパスを迂回するために、平塚市から小田原市の国道1号が混雑しています。東京・横浜方面から小田原・静岡方面への移動には、小田原厚木道路、東名高速道路、国道246号などをご利用下さい。

なお、詳細情報については、横浜国道事務所ホームページでもご覧になれます。
「よここナビ」(<http://www.ktr.mlit.go.jp/yokohama/>)

平成19年9月8日

国土交通省関東地方整備局

横浜国道事務所

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会
神奈川県政記者クラブ 横浜海事記者クラブ

問合せ先

国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所
〒221-0855 横浜市神奈川区三ツ沢西町13-2
TEL 045-311-2981(代表) 045-316-3536
計画課長 土肥 学(どひ まなぶ) 内線 301
交通対策課長 星野 豊(ほしの ゆたか) 内線 471

西湘バイパス 復旧状況写真



西湘二宮 I C から大磯西 I C 方面を望む (1 6 時 3 0 分撮影)



アスファルト舗装版の切断状況 (1 6 時 0 0 分撮影)

提供：国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所