


金波橋付近被災状況および復旧状況




写真①9月14日撮影
捨石開始直後



仮締切計画 平面図
(仮設消波ブロック配置計画図)




写真③10月3日撮影




写真④10月3日撮影



仮締切計画 横断面図
(仮設消波ブロック配置計画図)



神奈川県管理の斜面(金波橋下)の被災状況および復旧状況



写真①10月3日撮影



写真②10月9日撮影




写真③10月15日撮影




写真④10月15日撮影




1-1 断面




2-2 断面




3-3 断面



4-4 断面



西湘二宮IC付近 被災前後の比較



写真①被災前
国交省区間より



写真③被災前
銀波P2付近



写真⑤被災前
金波P1付近



写真②被災後
銀波P1付近より



写真④被災後
銀波P2付近



写真⑥被災後
金波P1付近

